

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ

« Б Е Л Е Н Ь М А К С И М В А Л Е Р І Й О В И Ч »

ЗАТВЕРДЖУЮ
ФОП «Белень М.В.»

«20» січня 2021 р.



М.В. Белень

АКТ

**про проведення технічного обстеження
щодо доступності закладу охорони здоров'я для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Об'єкт: КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-
венерологічний центр Вінницької обласної Ради», по вул.
Магістратська,21 в м. Вінниця.**

**Замовник: Комунальне некомерційне підприємство
«Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр
Вінницької обласної Ради»**

м. Вінниця 2021

АКТ

технічного обстеження щодо доступності закладу охорони здоров'я для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради» по вул. Магістратська, 21 в м. Вінниця

м. Вінниця

20 січня 2021 р.

Комісія у складі:

Директор

Трет'яков М.С.

Інженер з охорони
праці

Шашкевич В.Т.

Представники організації, що проводять обстеження:

Експерт з технічного обстеження
будівель та інженерних споруд
(сертифікат серія АЕ №004077
від 28.12.2015р.

Белень М.В.

Провідний інженер будівельник
(провідний інженер з технічного обстеження)

Дмитришен М.В.

Провели обстеження технічного стану, відповідно ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД», закладу охорони здоров'я КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради», по вул. Магістратська, 21 в м. Вінниця, склали даний акт в нижче слідуєчому:

Обстеження проводилось на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших МГН до закладу охорони здоров'я КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради».

Результати обстеження:

В процесі проведення обстеження щодо доступності до приміщень закладу охорони здоров'я було виконано заміри конструкцій. Перепад висот між підлогою приміщень та покриттям двору 0,270м. (див креслення).

Ширина дверного прорізу (входу в приміщення) складає 1,30м. Дверний блок влаштовано металопластиковий з армованого профілю ПВХ. Двері двополі, розпашні, з заповненням сендвіч-панелями та склопакетом. Поріг влаштовано з алюмінієвого профілю висотою 0,02м. Розміри дверного прорізу відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Пандус виконано з монолітного бутобетону. Сходи, пандус та ганок покрито керамічною плиткою. Поручні виконано з металевих труб Ø 40мм., котрі влаштовано на відмітці +0,900мм. та +0,700мм. від покриття пандусу. Поручні кріпляться знизу, та є безрозривними. Завершальні частини поручнів (з обох боків) виступають за край пандусу на 300мм. та мають заокруглення.

Над ганком влаштовано козирок, покриття козирка виконано металевими профільованими листами.

Приміщення санвузла на момент проведення обстеження обладнано для МГН згідно розробленої проектно-кошторисної документації.

Обмірні креслення будівельних конструкцій існуючої вхідної групи до приміщень амбулаторії та обмірні креслення санвузла додаються.


Висновок:

Обстежений заклад охорони здоров'я щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, КНП «Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної Ради», по вул. Магістратська, 21 в м. Вінниця **відповідає** вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД».

Приміщення та будівлі відповідають нормам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД».

Директор
Інженер з охорони
праці

Представники організації,
що проводить обстеження:



Трет'яков М.С.

Шашкевич В.Т.

Белень М.В.

Дмитришен М.В.



ВСЕУКРАЇНЬСКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗИ
САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 004077

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експерт

(назвемчування професії)

Виданий про те, що Белень Максим Валерійович

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт будівельний I категорії

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від _____ № _____

(прізвищем) відповідної секції Комісії

від 28.12.2015 № 57, затвердженим президією

Комісії 28.12.2015 № 57).


Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 28.12 2015 року
за № 3192.


Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).

Дата видання 28.12 2015 року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії




(підпис)

Власенко І.М.

(прізвище, ім'я, по батькові)